



益阳市赫山区消防救援大队

## 行政处罚决定书

益赫消行罚决字〔2025〕第 0010号

违法行为人（姓名、性别、年龄、出生日期、身份证件种类及号码、户籍所在地、现住址/单位名称、地址、法定代表人、统一社会信用代码）：单位：益阳市赫山区金广茶餐厅（个体工商户），地址：湖南省益阳市赫山区赫山街道罗溪社区金广明珠9#楼301，经营者：郭兵兵。统一社会信用代码：92430903MADXR5MB1B。

现查明 益阳市赫山区金广茶餐厅（个体工商户）燃气管路的敷设不符合规定逾期未改（厨房液化气的连接管超过两米），违反了《中华人民共和国消防法》第二十七条第二款之规定，鉴于该单位在我大队立案调查后积极整改，现已将隐患整改到位，故免除“停止使用敷设不符合规定的燃气管路”的行政处罚，以上事实有《消防监督检查记录》（编号：〔2024〕第0788号）、《责令限期改正通知书》（益赫消限字〔2024〕第0097号）、（复查）《消防监督检查记录》（编号：〔2024〕第0799号）、郭兵兵、谢建山的询问笔录2份及现场照片等证据证实。

根据《中华人民共和国消防法》第六十六条及《湖南省消防救援机构行政处罚案件裁量指导意见》第二章第八条第一款第一项、第三章第十七条、第四章第二十五条之规定，现决定给予益阳市赫山区金广茶餐厅（个体工商户）罚款人民币壹仟贰佰元整的行政处罚。

执行方式和期限 执行方式和期限：限你单位自收到本决定书之日起十五日内，持本决定书到中国工商银行股份有限公司益阳赫山支行（地址：益阳市桃花仑东路292号）缴纳罚款（账号：1912022029021954676）。

逾期不缴纳罚款的，每日按罚款数额的百分之三加处罚款，加处罚款的数额不超过罚款的数额。

如不服本决定，可以在收到本决定书之日起六十日内向 益阳市赫山区人民政府 申请行政复议或者在六个月内依法向 桃江县人民 法院提起行政诉讼。



附： / 清单

益阳市赫山区消防救援大队

### 行政处罚决定书



0100 第 (2025) 号

当事人：(姓名) 人，(性别) 人，(出生日期) 年 月 日出生，(身份证号) 号，(住址) 湖南省益阳市赫山区益阳街道益阳社区益阳村益阳组 301 号，(联系电话) 13800000000。

当事人于 2025 年 1 月 24 日，在益阳市赫山区益阳街道益阳社区益阳村益阳组 301 号，(违法行为) 违反《中华人民共和国消防法》第二十八条第一款之规定，(违法事实) 在公共场所以及人员密集场所，(违法情节) 堆放杂物，(违法后果) 影响安全疏散，(违法性质) 情节严重，(违法后果) 造成严重后果，(违法后果) 造成严重后果。

当事人于 2025 年 1 月 24 日，在益阳市赫山区益阳街道益阳社区益阳村益阳组 301 号，(违法行为) 违反《中华人民共和国消防法》第二十八条第一款之规定，(违法事实) 在公共场所以及人员密集场所，(违法情节) 堆放杂物，(违法后果) 影响安全疏散，(违法性质) 情节严重，(违法后果) 造成严重后果，(违法后果) 造成严重后果。

行政处罚决定书已向我宣告并送达。

行政处罚决定书已向我宣告并送达。

被处罚人：(姓名)

2025 年 1 月 24 日

益阳市赫山区消防救援大队  
二〇二五年一月二十四日



一式三份，被处罚人和执行单位各一份，一份附卷。

领导审批意见	同意。 <div>江文泽</div> 2025 年 01 月 24 日
审核部门意见	<div>经审核，本案事实清楚、证据确凿、定性准确、程序合法、适用法律正确、处理意见适当，拟同意承办单位意见，呈大队领导审批。</div> <div>张永胜</div> 2025 年 01 月 24 日 <div>经审核，本案事实清楚、证据确凿、调查程序合法、适用法律准确、量罚得当，并经集体研究，拟同意承办人意见，呈支队领导审批。</div> <div>刘刚</div> 2025 年 01 月 24 日
办案部门意见	请领导审批！ <div>欧阳光辉</div> 2025 年 01 月 24 日

呈请行政处罚审批表

单位：益阳市赫山区金广茶餐厅（个体工商户），地址：湖南省益阳市赫山区赫山街道罗溪社区金广明珠 9#楼 301，经营者：郭兵兵。统一社会信用代码：92430903MADXR5MB1B。

检查情况：2024 年 11 月 18 日，我大队执法人员欧阳光辉、王明科依法对益阳市赫山区金广茶餐厅（个体工商户）（位于湖南省益阳市赫山区赫山街道罗溪社区金广明珠 9#楼 301）进行消防监督检查，该单位经营者：郭兵兵，经营范围：许可项目：餐饮服务。一般项目：棋牌食服务；食品销售等。单位经营面积约 580 平方米，单位所在建筑（金广大厦）共 23 层，我单位使用第三层，共开设 10 个包厢，有员工 5 人。有火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、灭火器、疏散指示标志、应急照明灯等消防器材设施，使用性质为餐饮场所。检查中发现该单位燃





气管路的敷设不符合规定且逾期未改（厨房液化气的连接管超过两米），违反了《中华人民共和国消防法》第二十七条第二款之规定。

证据情况：以上事实有《消防监督检查记录》（编号：〔2024〕第 0788 号）、《责令限期改正通知书》（益赫消限字〔2024〕第 0097 号）、《消防监督检查记录》（复查）（编号：〔2024〕第 0799 号）、现场照片、询问笔录及执法记录仪音视频资料等证据为证。

办案过程：2025 年 1 月 13 日，办案人员询问该单位负责人郭兵兵、谢建山；2025 年 1 月 13 日大队进行了集体议案；2025 年 1 月 13 日，办案人员依法将拟作出行政处罚决定的内容、事实、理由、依据告知该单位，被告知人未提出陈述和申辩，也未要求听证。

裁量情况：该单位燃气管路的敷设不符合规定逾期未改的违法行为，依据《中华人民共和国消防法》第六十六条之规定，应对违法行为责令停止使用并处壹仟元以上伍仟元以下罚款，鉴于该单位在我大队立案调查后积极整改，现已将隐患整改到位，故免除“停止使用敷设不符合规定的燃气管路”的行政处罚，依据《湖南省消防救援机构行政处罚案件裁量指导意见》第二章第八条第一款第一项、第三章第十七条、第四章第二十五条，该违法情形适用较轻量罚阶次，应给予益阳市赫山区金广茶餐厅（个体工商户）处罚款人民币壹仟元以上壹仟陆佰元以下，拟给予该单位处罚款人民币壹仟贰佰元整的行政处罚。

处理意见：对于该单位燃气管路的敷设不符合规定逾期未改的违法行为，依据《中华人民共和国消防法》第六十六条之规定，综合裁量情况，经集体研究，拟给予益阳市赫山区金广茶餐厅（个体工商户）处罚款人民币壹仟贰佰元整的行政处罚。妥否，请批示。




承办人： 欧阳光辉、王明科

日 期： 2025 年 01 月 23 日

益阳市赫山区消防救援大队

送 达 回 证

益赫消送证字〔2025〕第 0057 号

送达的文书 名称及文号	行政处罚决定书（单位）、益赫消行罚决字〔2025〕第 0010 号
受送达人	益阳市赫山区金广茶餐厅（个体工商户）
送达地点	益阳市赫山区消防救援大队 三楼办公室
送达人单位 及送达人签名	益阳市赫山区消防救援大队 欧阳光辉、王明科  
送达方式	<input checked="" type="checkbox"/> 1. 直接送达 <input type="checkbox"/> 2. 留置送达 <input type="checkbox"/> 3. 委托送达 <input type="checkbox"/> 4. 邮寄送达 <input type="checkbox"/> 5. 公告送达
签 收 人	<input checked="" type="checkbox"/> 1. 受送达人 <input type="checkbox"/> 2. 委托代理人 <input type="checkbox"/> 3. 代收人（与受送达人关系 ）  郭兵兵（签名） 2025.1.24
送达时间	2025 年 01 月 24 日 17 时 31 分
见证人及其 单位或住址	/
备 注	（签名）      年    月    日

